

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-08-004705-a

Предмет закупівлі: Авторський нагляд під час виконання реставраційних робіт по об'єкту: «Ремонт (реставраційний) приміщення «Мармурової зали» пам'ятки архітектури національного значення «Митрополичий корпус» (охор. № 240019/1) вул. М. Коцюбинського, 2 в м. Чернівці, Чернівецької області», Код ДК 021:2015 – 71240000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні послуги

Процедура закупівлі: Переговорна процедура відповідно до пп.2 п.13 Особливостей

Запланована вартість закупівлі: 99000,00 грн. з ПДВ

Оголошена вартість закупівлі: 82 500,00 грн. без ПДВ

Період поставки: по 31.12.2026р.

У Університета наявна потреба провести закупівлю за предметом закупівлі авторський нагляд під час виконання реставраційних робіт по об'єкту: «Ремонт (реставраційний) приміщення «Мармурової зали» пам'ятки архітектури національного значення «Митрополичий корпус» (охор. № 240019/1) вул. М. Коцюбинського, 2 в м. Чернівці, Чернівецької області», Код ДК 021:2015 – 71240000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні послуги, оскільки Замовник перебуває на етапі підписання договору на виконання ремонтних робіт. Для даного об'єкта замовник в 2025 році уклав договір з Товариство з обмеженою відповідальністю «Європроект інжиніринг» (договір від 17.12.2025р №626) на створення проектно-кошторисної документації.

Таким чином наявні підстави провести закупівлю шляхом застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до умов, визначених підпунктом 2 пункту 13 Особливостей, а саме: « коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: необхідність захисту прав інтелектуальної власності».

Роботи на об'єкті.

№ п/а	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1		Розділ 1 Стеля на відмітці +4.900 (склепіння)		
1.1	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь від бруду і пилу	100м2	0,689
1.2	KB3-14-1	Розчищення тріщин, обмазка шириною 10 міліметрів	10м	2,51
1.3	KB3-14-2	Зачеканення тріщин	10м	2,51
1.4	KB27-16-2	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару масляного живопису - спучення, лущення художнього розпису фризу 5% площ	1 м2	0,28275
1.5	& C1550-39-6 варіант 3	Полімерна дисперсія Remmers Primer Hydro SF	л	0,1418
1.6	KB27-95-1	Покриття гладкого живопису лаком	1 м2	51,6
1.7	& C1550-39-6 варіант 5	Лак Remmers Primer Induline LW	л	7,74
1.8	KB10-34-5	Розчищення поверхонь гладких від деструктивних нашарувань декоративного оздоблення під фактуру каменю	1 м2	17,3
2		Розділ 2. Стеля на відмітці +4.900 (профільована поверхня підпружної арки на ліпний архівольт)		
2.1	KB12-1-3	Видалення пилу, легкого нальоту кіптяви, павутини сухим способом - пензлем з поверхні ліпного декору, категорія складності поверхні - III	1 м2	152,5
2.2	KB12-1-11	Видалення різноманітних деструктивних забруднень з поверхні ліпного декору, категорія складності поверхні - III	1 м2	152,5
2.3	KB12-3-9	Догіпсування. Категорія складності - III, втрати більше 20%	1 м2	152,5
2.4	B15-182-2	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин	100м2	1,525
2.5	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	30,5
2.6	KB15-182-3	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,525

2.7	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	457,5
2.8	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	228,75
2.9	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	1,525
2.10	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	30,5
2.11	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору	1 м2	152,5
2.12	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	61
3		Відділ 1. 1 ярус Розділ 1 Колони		
3.1	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь фусту колон від бруду і пилу	100м2	0,456
3.2	KB9-2-6	Розчищення від деструктивних забруднень поверхні облицювання зі штучного мармуру, категорія поверхні II фуста колон	1 м2	9,2
3.3	KP20-19-1	Закріплення поверхні	100м2	0,092
3.4	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	1,84
3.5	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,092
3.6	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	0,92
3.7	KB9-7-4	Відтворення облицювання штучним мармуром, категорія складності II	1 м2	9,2
3.8	& C1550-39-7	Венеціанська штукатурка Grassello 600 Extra	кг	13,8
3.9	KB9-8-2	Вошіння поверхні облицювання, категорія складності II	1 м2	45,6
3.10	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь капітелей від бруду і пилу	100м2	0,155
3.11	KB12-1-12	Видалення різноманітних забруднень з поверхні ліпного декору від деструктивних забруднень коринфських капітелей, категорія складності поверхні - IV	1 м2	15,5
3.12	KB12-3-11	Догіпсування. Категорія складності - IV, втрати до 20%	1 м2	15,5
3.13	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин капітелей колон	100м2	0,155
3.14	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	3,1
3.15	КБ15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,155
3.16	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	46,5
3.17	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	23,25
3.18	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,155
3.19	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	3,1
3.20	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	15,5
3.21	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	1,55
3.22	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	6,2
3.23	KB12-1-10	Видалення різноманітних забруднень з поверхні ліпного декору баз колон від забруднень, що важко видаляються, категорія складності поверхні - II	1 м2	8,2
3.24	& C1633-21-1	Змивка Remmers AGE	л	4,1
3.25	KB12-3-5	Догіпсування. Категорія складності - II, втрати до 20%	1 м2	8,2
3.26	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин баз колон	100м2	0,082
3.27	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	1,64
3.28	КБ15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,082
3.29	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	24,6

3.30	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	12,3
3.31	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,082
3.32	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	1,64
3.33	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	8,2
3.34	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	0,82
3.35	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	3,28
4		Розділ 2 Пілястри		
4.1	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь фусту пілястр від бруду і пилу	100м2	0,605
4.2	KB9-2-6	Розчищення від деструктивних забруднень поверхні облицювання зі штучного мармуру, категорія поверхні II фуста пілястр	1 м2	27,2
4.3	KP20-19-1	Закріплення поверхні	100м2	0,272
4.4	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	5,44
4.5	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,272
4.6	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	2,72
4.7	KB9-7-4	Відтворення облицювання штучним мармуром, категорія складності II	1 м2	27,2
4.8	& C1550-39-7	Венеціанська штукатурка Grassello 600 Extra	кг	40,8
4.9	KB9-8-2	Вошіння поверхні облицювання, категорія складності II	1 м2	60,5
4.10	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь капітелей від бруду і пилу	100м2	0,27
4.11	KB12-1-12	Видалення різноманітних забруднень з поверхні ліпного декору від деструктивних забруднень коринфських капітелей, категорія складності поверхні - IV	1 м2	27
4.12	KB12-3-11	Догіпсування. Категорія складності - IV, втрати до 20%	1 м2	27
4.13	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин капітелей колон	100м2	0,27
4.14	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	5,4
4.15	Б15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,27
4.16	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	81
4.17	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	40,5
4.18	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,27
4.19	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	5,4
4.20	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	27
4.21	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	2,7
4.22	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	10,8
4.23	KB12-1-10	Видалення різноманітних забруднень з поверхні ліпного декору баз пілястр від забруднень, що важко видаляються, категорія складності поверхні - II	1 м2	12,6
4.24	& C1633-21-1	Змивка Remmers AGE	л	6,3
4.25	KB12-3-5	Догіпсування. Категорія складності - II, втрати до 20%	1 м2	12,6
4.26	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин баз	100м2	0,126
4.27	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	2,52
4.28	Б15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,126
4.29	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	37,8
4.30	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	18,9

4.31	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,126
4.32	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	2,52
4.33	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	12,6
4.34	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	1,26
4.35	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	5,04
4.36	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь капітелей від бруду і пилу ліпної вставки	100м2	0,042
4.37	KB12-1-11	Видалення різноманітних деструктивних забруднень з поверхні ліпного декору, категорія складності поверхні - III	1 м2	4,2
4.38	KB12-3-9	Догіпсування. Категорія складності - III, втрати більше 20%	1 м2	4,2
4.39	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин баз	100м2	0,042
4.40	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	0,84
4.41	КБ15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,042
4.42	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	12,6
4.43	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	6,3
4.44	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,042
4.45	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	0,84
4.46	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	4,2
4.47	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	0,42
4.48	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	1,68
5		Відділ 2. Стіни 1 ярусу. Розділ 1. Цоколь профільований пісковик		
5.1	KB4-52-2	Ручне розчищення від важковидалаємих забруднень і особливо міцних масляних фарбувань архітектурних деталей з дотриманням обережності щоб уникнути ушкодження каменю, профільована поверхня нескладна	1 м2	23,1
5.2	KB4-51-2	Реставрація ушкоджених профільованих деталей поверхонь каменю цементною мастикою 30% площ	1 м2	6,93
5.3	KP13-25-2	Шліфування поверхонь	100м2	0,231
5.4	KP12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,231
5.5	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	2,31
5.6	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	9,24
6		Розділ 2. Покриття стіни з імітації штучного мармуру		
6.1	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь стін від бруду і пилу	100м2	2,778
6.2	KB9-2-5	Розчищення від забруднень, що важко видаляються, поверхні облицювання зі штучного мармуру, категорія поверхні I	1 м2	102,8
6.3	KP20-19-1	Закріплення поверхні	100м2	1,028
6.4	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	20,56
6.5	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	1,028
6.6	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	10,238
6.7	KB9-7-3	Відтворення облицювання штучним мармуром, категорія складності I	1 м2	102,8
6.8	& C1550-39-7	Венеціанська штукатурка Grassello 600 Extra	кг	154,2
6.9	KB9-8-1	Вошіння поверхні облицювання, категорія складності I	1 м2	277,8
6.10	KB4-52-1	Дзеркало з натурального каменю	1 м2	1,9

		Ручне розчищення від важковиділяємих забруднень і особливо міцних масляних фарбувань архітектурних деталей з дотриманням обережності щоб уникнути ушкодження каменю, гладка прямолінійна і криволінійна поверхня		
6.11	& C1633-21-1	Змивка Remmers AGE	л	0,95
6.12	KP13-25-2	Шліфування поверхонь	100м2	0,019
6.13	KP13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,019
6.14	KB9-8-1	Вощіння поверхні облицювання, категорія складності I	1 м2	1,9
7		Розділ 3 Гіпсовий ліпний декор- 1 категорії		
7.1	KB12-1-9	Видалення різноманітних забруднень з поверхні ліпного декору від забруднень та деструктивних нашарувань, категорія складності поверхні - I	1 м2	15
7.2	KB12-3-3	Догіпсування. Категорія складності - I, втрати більше 20%	1 м2	5
7.3	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин	100м2	0,15
7.4	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	3
7.5	KB15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,15
7.6	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	45
7.7	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	22,5
7.8	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,15
7.9	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	3
7.10	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	15
7.11	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	1,5
7.12	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	6
8		Розділ 4. Орнаментований ліпний декор III категорії		
8.1	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь капітелей від бруду і пилу	100м2	4,194
8.2	KB12-1-11	Видалення різноманітних деструктивних забруднень з поверхні ліпного декору, категорія складності поверхні - III	1 м2	419,4
8.3	KB12-3-9	Догіпсування. Категорія складності - III, втрати більше 20%	1 м2	419,4
8.4	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин	100м2	4,194
8.5	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	83,88
8.6	KB15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,194
8.7	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	1258,2
8.8	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	629,1
8.9	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	4,194
8.10	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	83,88
8.11	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	419,4
8.12	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	41,94
8.13	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	167,76
9		Розділ 5. Декоративні елементи з бетону		
9.1	KP14-36-2	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 міліметрів від фарбування, що легко видаляється	м	110,6
9.2	KP14-36-3	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 міліметрів від фарбування, що важко видаляється	м	110,6
9.3	KP14-36-4	Ремонт погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 міліметрів	м	110,6

9.4	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,1659
9.5	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	3,318
9.6	KP12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,1659
9.7	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	1,659
9.8	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	6,636