

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-20-009139-a

Предмет закупівлі: Ремонт (реставраційний) приміщення "Мармурової зали" пам'ятки архітектури національного значення "Митрополичий корпус" (охор. № 240019/1) вул. М. Коцюбинського, 2 в м. Чернівці, Чернівецької області
(Код ДК 021:2015 45453100-8 Реставраційні роботи)

Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

Запланована вартість закупівлі: 13366839,00 грн. з ПДВ

Оголошена вартість закупівлі: 11 139 032,5,00 грн. без ПДВ

Період поставки: по 10.12.2026р.

Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно з п. 5.1 «Настанови з визначення вартості будівництва» КНУ із змінами.

№ п/а	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1		Розділ 1 Стеля на відмітці +4.900 (склепіння)		
1.1	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь від бруду і пилу	100м2	0,689
1.2	KB3-14-1	Розчищення тріщин, обмазка шириною 10 міліметрів	10м	2,51
1.3	KB3-14-2	Зачеканення тріщин	10м	2,51
1.4	KB27-16-2	Закріплення розчином зруйнованого фарбового шару масляного живопису - спучення, лущення художнього розпису фризу 5% площ	1 м2	0,28275
1.5	& C1550-39-6 варіант 3	Полімерна дисперсія Remmers Primer Hydro SF	л	0,1418
1.6	KB27-95-1	Покриття гладкого живопису лаком	1 м2	51,6
1.7	& C1550-39-6 варіант 5	Лак Remmers Primer Induline LW	л	7,74
1.8	KB10-34-5	Розчищення поверхонь гладких від деструктивних нашарувань декоративного оздоблення під фактуру каменю	1 м2	17,3
2		Розділ 2. Стеля на відмітці +4.900 (профільована поверхня підпружної арки на ліпний архівольт)		
2.1	KB12-1-3	Видалення пилу, легкого нальоту кіптяви, павутини сухим способом - пензлем з поверхні ліпного декору, категорія складності поверхні - III	1 м2	152,5
2.2	KB12-1-11	Видалення різноманітних деструктивних забруднень з поверхні ліпного декору, категорія складності поверхні - III	1 м2	152,5
2.3	KB12-3-9	Догіпсування. Категорія складності - III, втрати більше 20%	1 м2	152,5
2.4	B15-182-2	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин	100м2	1,525
2.5	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	30,5
2.6	KB15-182-3	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,525
2.7	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	457,5
2.8	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	228,75
2.9	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	1,525
2.10	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	30,5
2.11	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору	1 м2	152,5
2.12	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	61
3		Відділ 1. 1 ярус Розділ 1 Колони		
3.1	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь фусту колон від бруду і пилу	100м2	0,456
3.2	KB9-2-6	Розчищення від деструктивних забруднень поверхні облицювання зі штучного мармуру, категорія поверхні II фуста колон	1 м2	9,2

3.3	KP20-19-1	Закріплення поверхні	100м2	0,092
3.4	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	1,84
3.5	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,092
3.6	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	0,92
3.7	KB9-7-4	Відтворення облицювання штучним мармуром, категорія складності II	1 м2	9,2
3.8	& C1550-39-7	Венеціанська штукатурка Grassello 600 Extra	кг	13,8
3.9	KB9-8-2	Вошіння поверхні облицювання, категорія складності II	1 м2	45,6
3.10	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь капітелей від бруду і пилу	100м2	0,155
3.11	KB12-1-12	Видалення різноманітних забруднень з поверхні ліпного декору від деструктивних забруднень коринфських капітелей, категорія складності поверхні - IV	1 м2	15,5
3.12	KB12-3-11	Догіпсування. Категорія складності - IV, втрати до 20%	1 м2	15,5
3.13	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин капітелей колон	100м2	0,155
3.14	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	3,1
3.15	КБ15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,155
3.16	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	46,5
3.17	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	23,25
3.18	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,155
3.19	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	3,1
3.20	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	15,5
3.21	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	1,55
3.22	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	6,2
3.23	KB12-1-10	Видалення різноманітних забруднень з поверхні ліпного декору баз колон від забруднень, що важко видаляються, категорія складності поверхні - II	1 м2	8,2
3.24	& C1633-21-1	Змивка Remmers AGE	л	4,1
3.25	KB12-3-5	Догіпсування. Категорія складності - II, втрати до 20%	1 м2	8,2
3.26	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин баз колон	100м2	0,082
3.27	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	1,64
3.28	КБ15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,082
3.29	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	24,6
3.30	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	12,3
3.31	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,082
3.32	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	1,64
3.33	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	8,2
3.34	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	0,82
3.35	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	3,28
4		Розділ 2 Пілястри		
4.1	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь фусту пілястр від бруду і пилу	100м2	0,605
4.2	KB9-2-6	Розчищення від деструктивних забруднень поверхні облицювання зі штучного мармуру, категорія поверхні II фуста пілястр	1 м2	27,2
4.3	KP20-19-1	Закріплення поверхні	100м2	0,272

4.4	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	5,44
4.5	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,272
4.6	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	2,72
4.7	KB9-7-4	Відтворення облицювання штучним мармуром, категорія складності II	1 м2	27,2
4.8	& C1550-39-7	Венеціанська штукатурка Grassello 600 Extra	кг	40,8
4.9	KB9-8-2	Вощіння поверхні облицювання, категорія складності II	1 м2	60,5
4.10	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь капітелей від бруду і пилу	100м2	0,27
4.11	KB12-1-12	Видалення різноманітних забруднень з поверхні ліпного декору від деструктивних забруднень коринфських капітелей, категорія складності поверхні - IV	1 м2	27
4.12	KB12-3-11	Догіпсування. Категорія складності - IV, втрати до 20%	1 м2	27
4.13	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин капітелей колон	100м2	0,27
4.14	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	5,4
4.15	КБ15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,27
4.16	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	81
4.17	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	40,5
4.18	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,27
4.19	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	5,4
4.20	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	27
4.21	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	2,7
4.22	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	10,8
4.23	KB12-1-10	Видалення різноманітних забруднень з поверхні ліпного декору баз пілястр від забруднень, що важко видаляються, категорія складності поверхні - II	1 м2	12,6
4.24	& C1633-21-1	Змивка Remmers AGE	л	6,3
4.25	KB12-3-5	Догіпсування. Категорія складності - II, втрати до 20%	1 м2	12,6
4.26	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин баз	100м2	0,126
4.27	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	2,52
4.28	КБ15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,126
4.29	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	37,8
4.30	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	18,9
4.31	KP20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,126
4.32	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	2,52
4.33	KB12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	12,6
4.34	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	1,26
4.35	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	5,04
4.36	KP12-65-13	Очищення вручну поверхонь капітелей від бруду і пилу ліпної вставки	100м2	0,042
4.37	KB12-1-11	Видалення різноманітних деструктивних забруднень з поверхні ліпного декору, категорія складності поверхні - III	1 м2	4,2
4.38	KB12-3-9	Догіпсування. Категорія складності - III, втрати більше 20%	1 м2	4,2
4.39	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин баз	100м2	0,042
4.40	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	0,84

4.41	КБ15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,042
4.42	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	12,6
4.43	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	6,3
4.44	КР20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,042
4.45	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	0,84
4.46	КВ12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	4,2
4.47	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	0,42
4.48	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	1,68
5		Відділ 2. Стіни 1 ярусу. Розділ 1. Цоколь профільований пісковик		
5.1	КВ4-52-2	Ручне розчищення від важковиделяємих забруднень і особливо міцних масляних фарбувань архітектурних деталей з дотриманням обережності щоб уникнути ушкодження каменю, профільована поверхня нескладна	1 м2	23,1
5.2	КВ4-51-2	Реставрація ушкоджених профільованих деталей поверхонь каменю цементною мастикою 30% площ	1 м2	6,93
5.3	КР13-25-2	Шліфування поверхонь	100м2	0,231
5.4	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,231
5.5	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	2,31
5.6	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	9,24
6		Розділ 2. Покриття стіни з імітації штучного мармуру		
6.1	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь стін від бруду і пилу	100м2	2,778
6.2	КВ9-2-5	Розчищення від забруднень, що важко видаляються, поверхні облицювання зі штучного мармуру, категорія поверхні I	1 м2	102,8
6.3	КР20-19-1	Закріплення поверхні	100м2	1,028
6.4	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	20,56
6.5	КР20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	1,028
6.6	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	10,238
6.7	КВ9-7-3	Відтворення облицювання штучним мармуром, категорія складності I	1 м2	102,8
6.8	& C1550-39-7	Венеціанська штукатурка Grassello 600 Extra	кг	154,2
6.9	КВ9-8-1	Вошіння поверхні облицювання, категорія складності I	1 м2	277,8
6.10	КВ4-52-1	Дзеркало з натурального каменю Ручне розчищення від важковиделяємих забруднень і особливо міцних масляних фарбувань архітектурних деталей з дотриманням обережності щоб уникнути ушкодження каменю, гладка прямолінійна і криволінійна поверхня	1 м2	1,9
6.11	& C1633-21-1	Змивка Remmers AGE	л	0,95
6.12	КР13-25-2	Шліфування поверхонь	100м2	0,019
6.13	КР13-25-3	Полірування мармурових поверхонь	100м2	0,019
6.14	КВ9-8-1	Вошіння поверхні облицювання, категорія складності I	1 м2	1,9
7		Розділ 3 Гіпсовий ліпний декор- 1 категорії		
7.1	КВ12-1-9	Видалення різноманітних забруднень з поверхні ліпного декору від забруднень та деструктивних нашарувань, категорія складності поверхні - I	1 м2	15
7.2	КВ12-3-3	Догіпсування. Категорія складності - I, втрати більше 20%	1 м2	5
7.3	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин	100м2	0,15
7.4	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	3

7.5	КБ15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,15
7.6	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	45
7.7	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	22,5
7.8	КР20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,15
7.9	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	3
7.10	КВ12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	15
7.11	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	1,5
7.12	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	6
8		Розділ 4. Орнаментований ліпний декор III категорії		
8.1	КР12-65-13	Очищення вручну поверхонь капітелей від бруду і пилу	100м2	4,194
8.2	КВ12-1-11	Видалення різноманітних деструктивних забруднень з поверхні ліпного декору, категорія складності поверхні - III	1 м2	419,4
8.3	КВ12-3-9	Догіпсування. Категорія складності - III, втрати більше 20%	1 м2	419,4
8.4	Б15-182-2 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Шпаклювання архітектурного декору мінеральною шпаклівкою з зачеканенням існуючих тріщин	100м2	4,194
8.5	& C1550-39-6	Грунтовка Remmers Primer Hydro SF	л	83,88
8.6	КБ15-182-3 РЕКНр вказ. П.2.6в-к-1,15	Додавати на 1 міліметр зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,194
8.7	& C1550-50-4	Шпаклівка Siltek PM-20 стартова	кг	1258,2
8.8	& C1550-50-4 варіант 1	Шпаклівка Siltek S-20	кг	629,1
8.9	КР20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	4,194
8.10	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	83,88
8.11	КВ12-47-2	Фарбування архітектурно-ліпного декору за 2 рази	1 м2	419,4
8.12	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	41,94
8.13	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	167,76
9		Розділ 5. Декоративні елементи з бетону		
9.1	КР14-36-2	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 міліметрів від фарбування, що легко видалається	м	110,6
9.2	КР14-36-3	Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 міліметрів від фарбування, що важко видалається	м	110,6
9.3	КР14-36-4	Ремонт погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 200 міліметрів	м	110,6
9.4	КР20-19-1	Грунтування адгезивним розчином	100м2	0,1659
9.5	& C1550-39-6 варіант 1	Грунт адгезивний Remmers Quarzgrund	л	3,318
9.6	КР12-49-9	Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	100м2	0,1659
9.7	& C1550-39-6 варіант 4	Грунтовка Remmers Primer Hydro HF	л	1,659
9.8	& C1550-39-6 варіант 2	Фарба Remmers Deckfarbe	л	6,636

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ З РЕСТАВРАЦІЇ

1. Підрядник виконує усі види робіт згідно технічного завдання та відповідно до вимог Національних Стандартів України ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування» із зміною №1.
2. Технологія та якість виконання робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлення для даних робіт.
3. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, матеріали отримані від розбирання передаються Підрядником по акту Замовнику.
4. При виконанні робіт обов'язково погоджувати із Замовником та виконавцем авторського нагляду зразки матеріалів, виробів.
5. Замовник впродовж проведення ремонтно-реставраційних робіт проводить технічний нагляд з метою дотримання норм ДСТУ (ДБН) та ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування» із зміною №1.
6. На підставі ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та містобудування» Підрядник повинен надавати замовнику акти на приховані роботи з оформленням виконавчих схем, сертифікати якості матеріалів. В іншому випадку зазначені роботи до оплати не прийматимуться.

Строки виконання робіт – до 10.12.2026р.